

# Inspeksjon av brannnummer 1.11.2004

av Kjell, Terje, Jon Erik, Per

Sted	Plassering	Tilstand	Trykk
Fagerli	Jorda, innkjørsel Even Olsen	Overgrodd, fyllmasse over kumlukk, kumringer forsjøvet (ut av stilling)	
Fagerli	Tidligere Peder Bottens hus	OK	
Fagerli	Kirkegårdsveien, nedenfor messa	OK	
Reinhagen	Ved skråning mot Fagerli	OK	
Lomi	I veikryss, forran garasjer	Litt fukt, ellers OK	
Innersandnes	Vest for Finn Moans hus	Stor lekkasje på hovedledning. Forsjøvet ringer, knust toppring (jern)	
Sandnes	Utenfor knuseriet	OK	
Sandnes	I veikryss i Sjeidehusbakken	Litt fukt, ellers OK	
Sandnes	Ved liten bu ved Kåfjorbrakka	Vannfylt, hvisnokk utkoplet	
Sandnes	Øversiden av hybelhuset Austheim	OK	
Sandnes	Hovedveien, ovenfor oljebu	OK	
Sandnes	Industriområdet, ved kvartslageret	OK	
Sandnes	Industriområdet, øst for Moans verksted	OK	
Sandnes	Ved bro over Gikenelva	Litt fukt, ellers OK	
Sandnes	I veikrysset mellom øver- og nervei	OK	
Sandnes	Bensinstasjonen, nedkjøring til fotballbanen	OK	
Sandnes	Skola, like øst for realskola	OK	
Charlotta	Like øst for Hjørdis Stifjells hus	Vannfylt	
Charlotta	Riksveien, øst for veikryss til Coop	Vannsprut fra lekkasje på hovedvannledning, ellers OK	
Charlotta	Bakken opp fra COOP til Koopvillaen	Vannfylt	
Charlotta	Riksveien, øst for samfunnshuset	Vannsprut fra lekkasje på hovedvannledning, ellers OK	
Charlotta	Ovenfor samfunnshuset, ved tannlegekontoret	Vannfylt	
Charlotta	Charlottahaugen, utenfor første hus	OK	